



## Telaio robotino 3.0

Tutti i fori sono di 3 mm di diametro.  
Le svasature partono da 6 mm di diametro con un cono che si stringe a 3 mm dopo 1,5 mm di profondita'.